

ESTADO: NAYARIT FICHA No. 01

FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE 2018

I. DATOS GENERALES

NOMBRE: REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA.

TIPO DE OBRA: REHABILITACIÓN

NIVEL DE PROYECTO

DISEÑO PERFECTIBILIDAD FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN X OTRO

FECHA ESTIMADA DE INICIO: DICIEMBRE 2018

OBRA A REALIZAR

NUEVA REHABILITACIÓN X MODERNIZACIÓN AMPLIACIÓN CONCLUSIÓN

TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN: 30 DIAS

OBJETIVO DE LA OBRA: REHABILITAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN WILLA.

II. LOCALIZACIÓN GENERAL (ANEXAR CROQUIS REGIONAL Y LOCAL DE LAS OBRAS)

LOCALIDAD: SAN ANDRÉS MILPILLAS MUNICIPIO: HUAJICORI

REGIÓN HIDROLÓGICA: RH-11 PRESIDIO - SAN PEDRO CUENCA: RIO ACAPONETA

PROVINCIA ECOLÓGICA: CALIDO

III. CARACTERÍSTICAS PARA CADA COMPONENTE O FASE DEL PROYECTO

¿LA FUENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUENCA POR ABASTECER? SI X NO

IV. FUENTE DE ABASTECIMIENTO

A) SUPERFICIAL:

TIPO: VARIAS

FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: _____ VOLUMEN DE EXTRACCIÓN ACTUAL: _____ (m3)

VOLUMEN A EXTRAER: _____ (m3) USO ACTUAL DEL SUELO: _____

GASTO MEDIO ANUAL DE LA CORRIENTE: _____ (m3/s) GASTO MÍNIMO DE LA CORRIENTE: _____ (m3/s)

VOLUMEN ALMACENADO: _____ (m3) SUPERFICIE DE EMBALSE: _____ (ha)

CALIDAD DEL AGUA (CLASIFICACIÓN): _____

B) SUBTERRÁNEA

TIPO: _____

NÚMERO DE POZOS ACTUALES:

ACTUALES _____ PROYECTADOS _____ AISLADOS _____ BATERÍA _____

DISPONIBILIDAD DEL ACUÍFERO: _____ (lps)

OTROS USOS DEL AGUA: _____

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN ACTUAL: _____ (m3) VOLUMEN A EXTRAER: _____ (m3)

CALIDAD DEL AGUA (CLASIFICACIÓN): _____

CONDICIÓN DEL ACUÍFERO

SUBEXPLOTADO _____ EN EQUILIBRIO _____ SOBREEXPLOTADO _____

ZONA DE VEDA: SI _____ NO _____

TIPO DE VEDA: _____

V. CONDUCCIÓN

OBRA A REALIZAR

NUEVA _____ REHABILITACIÓN _____ MODERNIZACIÓN _____ AMPLIACIÓN _____ CONCLUSIÓN _____

LONGITUD DE LA CONDUCCIÓN: _____ Km. CIELO ABIERTO _____ Km. ENTUBADOS

USO ACTUAL DEL SUELO: _____

VI. ESTRUCTURA DE LLEGADA

OBRA A REALIZAR

NUEVA _____ REHABILITACIÓN _____ MODERNIZACIÓN _____ AMPLIACIÓN _____ CONCLUSIÓN _____

SUPERFICIE A OCUPAR: _____ (m2) CAPACIDAD DE REGULACIÓN: _____ (m3)

CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN: _____ (m3)

USO ACTUAL DEL SUELO: _____

VII. POTABILIZACIÓN

OBRA A REALIZAR

NUEVA _____ REHABILITACIÓN _____ MODERNIZACIÓN _____ AMPLIACIÓN _____ CONCLUSIÓN _____

TIPO DE POTABILIZACIÓN: _____

VOLUMEN A POTABILIZAR: _____ (lps) SUPERFICIE A OCUPAR: _____ (m2)

DISPOSICIÓN DE DESECHOS: _____

USO ACTUAL DEL SUELO: _____

VIII. RED DE DISTRIBUCIÓN

OBRA A REALIZAR

NUEVA _____ REHABILITACIÓN _____ MODERNIZACIÓN _____ AMPLIACIÓN _____ CONCLUSIÓN _____

SUPERFICIE A OCUPAR: _____ (ha.)

IX. SISTEMA DE SANEAMIENTO O ALCANTARILLADO

OBRA A REALIZAR

NUEVA _____ REHABILITACIÓN X MODERNIZACIÓN _____ AMPLIACIÓN _____ CONCLUSIÓN _____

TIPO DE OBRA DE SANEAMIENTO

RED DE ALCANTARILLADO CON
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN _____

LETRINA SANITARIA _____ TANQUE SÉPTICO _____

GASTO MEDIO DE DESCARGA ACTUAL: _____ (m3/S) GASTO MEDIO DE DESCARGA PROYECTADO: _____ (m3/S)

CLASIFICACIÓN DEL CUERPO RECEPTOR: _____

X. TRATAMIENTO

OBRA A REALIZAR

NUEVA _____ REHABILITACIÓN _____ MODERNIZACIÓN _____ AMPLIACIÓN _____ CONCLUSIÓN _____

TIPO DE TRATAMIENTO: _____

DISPOSICIÓN DE LODOS: _____

SUPERFICIE A OCUPAR: _____ (m2)

USO ACTUAL DEL SUELO: _____

COMUNIDAD MÁS CERCANA: _____

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL ÁREA: _____

¿LOS BENEFICIADOS Y/O AFECTADOS ESTÁN DE ACUERDO CON EL PROYECTO? SI _____ NO _____

¿POR QUÉ? _____

XI. MONTO DE LAS INVERSIONES

AÑO	2018
MONTO	\$ 178,328.00
POBLACIÓN BENEFICIADA	650

XII. DICTAMEN

INDICAR LA CATEGORIA A QUE PERTECE

GRUPO I-A _____ GRUPO I-B X GRUPO II _____ GRUPO III _____

XIII. OBSERVACIONES

